



PEINTURES (Non nitrocellulosiques)

Syn. Peintures-émail, Laques, Vernis, Diluant...
Angl. Paints, Enamels, Lacquers, Shellac, Polishes, Varnish.
All. Farben usw., Grundlacke, Lacke, Firnis, Poliermittel.



33

1263

Ho	—
INRS	—
KB	—
Sax	883
	991

DESCRIPTION

Liquide généralement coloré, visqueux, odeur aromatique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable à très **INFLAMMABLE** et assez volatil.
Les vapeurs peuvent former des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit peu toxique. A concentration élevée : effet narcotique et vapeurs irritantes pour les yeux. Liquide légèrement irritant.
Peut brûler en dégageant des gaz toxiques.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion parfois toxiques.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). **Attention au feu.**
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au feu. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.
Gaz de combustion : idem. Médecin.

Constantes

Les valeurs varient selon le solvant (Toluène, Xylène...).